

BARTOFT, GÖSTA  
AKLEJAVÄGEN 5 A  
19254 SOLLENTUNA

## BESTÄLLARE

Sollentuna kommun, Pl 8

## RAPPORTMOTTAGARE

BARTOFT, GÖSTA  
Sollentuna kommun, Pl 8**Beskrivning av mätningen**

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2006-10-14 – 2007-02-03.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2007-02-05. De mättes 2007-02-13.

**Fastighetsdata för provningsplatsen**

Mätplatsadress:	AKLEJAVÄGEN 5 A, , 19254 SOLLENTUNA		
Fastighetsbeteckning:	ETYDEN 17		
Lägenhetsnummer:	Blåbetong:	Nej	
Byggnadstyp:	Villa	Byggnadsår:	1980
Ventilationstyp:	Mekanisk Frånluft	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärdad
Husgrundstyp:	Platta på mark	Plan m. boutrymmen:	2

Fastighetsdata har lämnats av G. Bartoft, som också intygat att mäthanvisningarna följs.

**Uppmätta radongashalter**

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Rumstyp</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m<sup>3</sup></u>
688865		Vardagsrum	Bottenplan	50 +/- 10
688866		Sovrum	1 trappa upp	40 +/- 10

**Provningsresultat**

**Årsmedelvärde: 40 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.  
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

**Kommentar till mätningen**

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet)

*För ytterligare information, vänligen se baksidan.*

*Trygve Rönqvist (Elektronisk signatur)*

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat.



**gammadata**

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se - Internet www.gammadata.se