

2019-12-25

Kvalitetsdokument / Intyg för våtrum

Projekt

Carlavägen 45B
633 51, Eskilstuna

Boende

Daniel Höglund

Företag

Köhler Bygg & Service AB

Skriven av

Daniel Köhler

Sammanställning

Är golvbrunn utbytt?	Ja	Fabrikat: Purus Oden	Monterad Purusplatta: Nej, enbart vid träbjälklag
Är brunnsmanschett monterad?	Ja	Skuren med Puruskniven	Fotodokumentering finns
Är våtrumsgips monterat?	Nej	Betongväggar, bredspacklat med våtrumsspackel	Fotodokumentering finns
Är våtrumsfolie monterat?	Ja	Enligt leverantörens anvisningar, enligt gällande branschregler	Fotodokumentering finns
Är rörmanschetter monterat vid avlopp och vatteninlopp?	Ja	Enligt leverantörens anvisningar, enligt gällande branschregler	Fotodokumentering finns
Är tätskikt applicerat?	Ja	Enligt leverantörens anvisningar, enligt gällande branschregler	Fotodokumentering finns

Köhler Bygg & Service AB

Tfn: 070-447 91 06
Fax:

Bråtorp 10
645 92, Strängnäs

kohlerbyggsservice@gmail.com

KÖHLER BYGG & SERVICE AB
Våtrum - Glas/Metall - Snickeri

