

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2004-05-04

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Yngve Färnström

Matteus väg 16

74638 Bålsta

TELNR. 017154410

UTSKRIFTSDATUM

2004-05-04

UPPDRAGSNR.

333695:1

Rapportblad 1 (1)

RAPPORTMOTTAGARE

Yngve Färnström

Håbo kommun

Yngve Färnström

Matteus väg 16

74638 Bålsta

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Detektorerna exponerade under tiden 2004-02-16 – 2004-04-27.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2004-04-28. De mättes 2004-05-04.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Matteus väg 16, , 74638 Bålsta

Fastighetsbeteckning: Broby 2:28

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Souterräng

Blåbetong:

Byggnadsår: 1976

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Yngve Färnström, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
334309	Vardagsrum	Annat boutrymme	1 trappa upp	mindre än 20
334310	Kontor	Annat boutrymme	Bottenplan	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Bequerel per kubikmeter)

Eventuell kommentar till mätningen

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

 / Ingela Hjelte
Underskrift av laboratorieansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

För information om gränsvärden, se baksidan

STAFS 2000:08

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2000). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.


gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gamdata.se - Internet www.gamdata.se