



# Eslövs Sotningsdistrikt

Box 63  
241 21 ESLÖV  
Telefon: 0413-557030

# Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen  
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning	Kund nr	Protokolls nr
230526	7H1882400	23 1437

Fastighetsbeteckning KLEVAHILL 1:9 Adress ELISETORPSVÄGEN 17	Ägare, namn och adress KARIN HALLQVIST ELISETORPSVÄGEN 17 243 93 HÖÖR
---	--

### Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:


### Övrig information


### Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

### Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Rökg.temp, °C	CO <sub>2</sub>	Sottal	Drag	NO <sub>x</sub>	CO

Arbetet utfört av:

KN

*Handwritten signature*

Panna	Typ	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
				Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år		
Rökkanal, typ				Typgodk. nr	Tvärnitt	Tillv.år	X	X
Förbränning, typ				Godk. nr	Bränsle	Tillv.år		
Akkumulatortank				Volym, l	VV-bered. i ack.tank			

Övriga eldstäder	Typ	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
				Typgodk. nr	Placering	Tillv.år		
a	BRK	JÖTUL	602		KÖK		230526	G
	Rökkanal, typ			Typgodk. nr	Tvärnitt			
b	BRK	CONTURA	560 T		V	2003	230526	E
	Rökkanal, typ			Typgodk. nr	Tvärnitt	2003		

Imkanal Större kök	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist