

Radonkontroll Korttidsmätning

Fastighetsbeteckning Pukan 3		Uppdragsgivare Carolina Gunnarsdotter Månsson	
Postadress Orkestervägen 22		Postadress	
Postadress 45170 Uddevalla	Kommun Uddevalla	Postadress	Kommun
Telefon		Telefon 0767658617	E post

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Den kan tränga upp genom marken in i bostäder och byggnader. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, tex. blåbetong.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är max 200Bq/m³ vid långtidsmätning 2 månader.

Den utförda mätningen i detta fall är en korttidsmätning och är en rådgivande mätning.

En korttidsmätning är mer osäker och kan ej ligga till grund för radonbidrag.

Vidare bör radonmätning utföras under perioden 1 oktober till 30 april, mätning utförd utanför denna period medför ytterligare osäkerhet.

Mätning utförd med Radonmätare R4 serinr 90111

Exponerade hos SSM 2024-11-04, D-nr: SSM2024-12409

Resultat:

Mätperiod: 2025-03-25 – 2025-03-28

Placering: Entreplan Sovrum

Medelvärde: 28 +/-2 Bq/m³ med toppvärde på ca 45 Bq/m³

Blåbetong förekommer i huset, noterades i mellanbjälklag ”Bergsrum”, omfattning oklart.



Besiktningsman



Mattias Gunnarsson 250328

OBM Gruppen

Blomstergatan 2

Box 36053, 400 13 Göteborg

Tel: 031 21 02 30 E-mail: mattias.gunnarsson@obm.se www.obmgruppen.se