

MAGDALENA SZEREMETA
MILJÖINSPEKTÖR
MAGDALENA.SZEREMETA@VALLENTUNA.SEMATS SANDBERG

RAMSTA 1
18697 BROTTBY

Bekräftelse – ditt avlopp är slutbesiktigt

Ärendenummer: BMTN-2023-1240
Fastighet:
Adress:

Avloppsanläggningen har slutbesiktigats utifrån fotodokumentation och entreprenörsrapport som inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-12-07.

Entreprenörsrapport har skickats vidare till kommunens renhållningsentreprenör Recover för uppdatering av slamtömningsregistret.

Miljöavdelningens slutbesiktning innebär endast att vi har gjort bedömningen att avloppet är anlagt enligt tillstånd. Det är inte en granskning av att entreprenörens arbete är fackmannamässigt utförd, och miljöavdelningens slutbesiktning ska därmed inte uppfattas som en garanti för anläggningens funktion. Krav på funktion och installation är något du som fastighetsägare ska ställa på tillverkaren och entreprenören som anlagt avloppet. **Fastighetsägare är ansvarig för att avloppsanläggningen sköts om och att villkoren i tillståndet följs.** Om anläggningen skulle tas i bruk senare än vad som uppgetts i inskickad entreprenörsrapport behöver fastighetsägare själv ta kontakt med Recover, för att uppdatera datum över när anläggningen tagits i bruk.

Hälsningar

Magdalena Szeremeta
Miljöinspektör

