



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2009-05-12

MÄTNINGEN UTFÖRD AV
HEDBERG, ANNIKA MARIA
BJÖRKHULT 8
51593 SEGLORA
TELNR. 033253177

BESTÄLLARE

Gammadata radon-privat

RAPPORTHÖTTAGARE

HEDBERG, ANNIKA MARIA

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2009-05-13

Rapportblad 1 (1)

UPPDRAGSNR

2154116:1

HEDBERG, ANNIKA MARIA
BJÖRKHULT 8
51593 SEGLORA

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-02-25 – 2009-04-28.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2009-04-29. De mättes 2009-05-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: BJÖRKHULT 8, 51593 SEGLORA

Fastighetsbeteckning: BORÅS BJÖRKHULT 1:26

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. bottentymmen:

Vet ej

2007

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Annika Hedberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
428105		Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20
430327		Sovrum	1 trappa upp	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018 480 58 00 - Fax: 018 55 50 00

E-post: info@gammadata-radon.se - Internet: www.gammadata-radon.se

Bigitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport för endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat