



A. Hj Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-09-27

Diarienummer

5248-709267-1-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Gårdsvägen 3
45591 Munkedal
0523-321 60

Adressat

Lunnevägen 8
45651 Smögen

Fastighet

Fastighetsbeteckning Smögenön 62:4	Ägare Lunnev. 8 45651 Smögen	Brukare/Innehavare Lunnev. 8 45651 Smögen
Fastighetsadress Lunnev. 8		
Kontrolldatum 2019-09-27		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Värmepanna	Fabrikat/modell Diom20	Våning Bottenvåning	Utrymme Pannrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 300 veckor	Senast sotad 2019-09-27

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Insatsrör	Benämning 90mm
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas Glidskydd av godkänd modell för markstege saknas.	1
5.20	Godkänd takstege saknas. Takstege av godkänd modell saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoth. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



A. Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-09-27

Diarienummer

5248-709267-2-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Gårdsvägen 3
45591 Munkedal
0523-321 60

Adressat

Lunnevägen 8
45651 Smögen

Fastighet

Fastighetsbeteckning Smögenön 62:4	Ägare Lunnev. 8 45651 Smögen	Brukare/Innehavare Lunnev. 8 45651 Smögen
Fastighetsadress Lunnev. 8		
Kontrolldatum 2019-09-27		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Öppen spis insats	Fabrikat/modell Jötul 80	Våning Första våningen	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 300 veckor	Senast sotad 2014-09-04

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Insatsrör	Benämning 120mm
---------------------	-------------------------------------	---------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas Glidskydd av godkänd modell för markstege saknas.	1
5.20	Godkänd takstege saknas. Takstege av godkänd modell saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoth. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.