

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

JENS NELLBRO
REPSLAGAREGATAN 8B
1103
46132 TROLLHÄTTAN
Sweden

Rapportadresser

RIKSBYGGEN BOX 23 45171 UDDEVALLA Sweden

Inkom: 2017-01-19 15:27:02

Etsningsnr: 170111-1

Beräknad: 2017-01-23 13:16:29

Fastighetsdata

Fast.beteckning: BRUDSLÖJAN 9
Lägenhetsnummer: 1103
Bostadstyp: Flerbostadshus
Typ av grund: Källare
Hushållsvatten: Kommunalt
Typ av ventilation: Självdrag

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: NEJ
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: 1944
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1452998	SOVRUM	1	160 ± 30	2016-11-06	2017-01-08	-
1452999	VARDAGSRUM	1	140 ± 20	2016-11-06	2017-01-08	-

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

150 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Beräknad: 2017-01-23 14:33:40

Mätprotokollet ifyllt av:
JENS NELLBRO

MARIA HÄGGMARK
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordsignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.