

Frågelista

1 (1)

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 2C:33 i Brf Midsommarbuketten 769614-1667 med adress Tellusborgsvägen 65 C, 12629 Hägersten . Lägenhetsnummer hos Lantmäteriet/Skatteverket 1303

Allmänt om lägenheten

Förvärvat år? 2009

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? 4

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? ☒ Nej ☐ Ja

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? ☒ Nej ☐ Ja

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? ☒ Nej ☐ Ja ☐ Vet ej

Om annan än fackman har renoverat/byggt om lägenheten, vem har utfört arbetet? *Ingen, vi har inte byggd om eller renoverat*

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

☒ Nej ☐ Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? ☐ Nej ☐ Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare?

☐ Nej ☒ Ja

Förklara vad Fönster i lilla sovrummet i anslutning till vardagsrummet läcker vid sällsynta väderförhållande. Parkettgolvet under fönstret vattenskadat.

Ljusknappen på stora badrummet glappar.

Petskyddet i ett av en eluttaget i köket troligen trasig. Uttaget går ej att använda.

En av dörrarna till badrumsskåpet i lilla badrummet är trasig/ saknas.

Armaturen på båda badrumsskåpet är lös.

Skada i parkettgolvet i stora sovrummet under sängen.

Frågelistan besvarades 2025-04-15 av Katarzyna Johansson

