

Radonmätning

Steg 3 av 3

Mätomgångar - Överblick

Nedan finns utförda mätningar för vald fastighet. Varje ruta innehåller en mätning samt detaljerad information om mätningen.

Fastighet: Fasanen 9

Adress: Hästhagsvägen 39

Hustyp: Småhus friliggande

Det har gjorts 0 mätning(ar) som ligger under referensvärdet 200 Bq/m3.

Mätperiod: 2006-12-27 - 2007-04-10		Årsmedel: 208 Bq/m3	
Våning	Rum	Värde	
1	Annat rum	208 bq/m3	
-1	Annat rum	208 bq/m3	

◀ Tillbaka

Avbryt ✕

Kontakta oss

Synpunkter och frågor	Information Danderyd Mörby C
(https://etjanster.danderyd.se/EService/EService.aspx?Id=cdab515d-2f6c-48c2-a92b-47909785d2d1&mobile=&customParams)	(https://danderyd.se/kontakt)

Besök oss

Information Danderyd Mörbys C
 icht.aspx?danderyd.se/kontakt).

Snabblänkar

Tillgänglighetsredogörelse
(/Web/Page/Tillgangqlighet)

Danderyd.se
(<https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/>)