

Göran Englund

Vattugatan 15
33432 Anderstorp

UPPDRAGSNUMMER
4296124: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2014-01-30

UTSKRIFTSDATUM
2014-01-30

VIA

Göran Englund
RAPPORTMOTTAGARE
Göran Englund

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2013-11-07 - 2014-01-14. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-01-15. De mättes 2014-01-21.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Lgh 1101
Egnahensvägen 7B

33152 Värnamo

Fastighetsbeteckning: Trälleborg 4

Lägenhetsnummer: 1101
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1939
Ventilationstyp:

Husgrundstyp:
Blåbetong:
Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad
Plan m. boutrymmen: 3

Fastighetsdata har lämnats av Göran Englund som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
926212		Vardagsrum	1 trappa upp	mindre än 20
232743		Sovrum	1 trappa upp	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4296123: 1

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2014-01-30

RAPPORTBLAD 1 (1)

UTSKRIFTSDATUM

2014-01-30

Göran Englund

Vattugatan 15

33432 Anderstorp



VIA

Göran Englund

RAPPORTMOTTAGARE

Göran Englund

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-11-07 - 2014-01-14.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-01-15. De mättes 2014-01-21.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Lgh 1201

Engnahemsvägen 7A

33152 Värnamo

Fastighetsbeteckning: Trälleborg 4

Lägenhetsnummer: 1201

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1939

Ventilationstyp:

Husgrundstyp:

Blåbetong:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen: 3

Fastighetsdata har lämnats av Göran Englund som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
611463		Sovrum	2 trappor upp	mindre än 20
224331		Annat boutrymme	2 trappor upp	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor; årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Tryggve Rönqvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se