



Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 1-11701 i Brf Fyrtornet Dalénum 769635-5580 med adress Prismastigen 2 , 18155 Lidingö . Lägenhetsnummer hos Lantmäteriet/Skatteverket 1701

Allmänt om lägenheten

Förvärvat år? 2023

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? 6 st Assa + 3 st sjutillhållarlåsnnycklar + 2 blippar

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? ☐ Nej ☒ Ja

Ange vad som är renoverat samt när *September 2023*:

1. Ommålning hela lägenheten,
2. Master bathroom helrenoverat (ny kakel, klinker, toalett, badkar, tvättställ, kommod, bänk samt skåp),
3. Ny klinker i hall,
4. Nya massiva dörrar till samtliga tre sovrum/kontor,
5. Ny skjutdörrsgarderob i master bedroom med dörrar i massivt trä och elfainredning,
6. Ny skjutdörrsgarderob i klädkammare utanför master bathroom med dörrar i massivt trä och elfainredning.
7. Ny elfainredning i två övriga klädkammare.

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? ☐ Nej ☒ Ja

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? ☐ Nej ☒ Ja ☐ Vet ej

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

☒ Nej ☐ Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? ☒ Nej ☐ Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare?

☒ Nej ☐ Ja

Frågelistan besvarades 2025-05-06 av Malin Edmar