



## Sotarhuset i Årjäng AB

Skolvägen 10  
672 32 ÅRJÄNG

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

Diarienummer  
**3682.7000-9533-1**

Utfärdare

Skolvägen 10  
672 32 ÅRJÄNG  
0573-711 390

Adressat

Fornes Odd Erling  
Fornes Inger Margrete  
Skivergårdsskogen 2  
1443 DRÖBAK  
Norway

### Fastighet

|                                                  |                                                                           |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br><b>Norra Viker 1:119</b> | Ägare<br><b>Fornes Odd Erling<br/>Skivergårdsskogen 2<br/>1443 DRÖBAK</b> | Brukare/Innehavare<br><b>Fornes Odd Erling<br/>Norra Viker Ögården<br/>67292 ÅRJÄNG</b> |
| Fastighetsadress<br><b>Norra Viker Ögården</b>   |                                                                           |                                                                                         |
| Kontrolldatum<br><b>2014-01-09</b>               |                                                                           |                                                                                         |

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

|                                       |                                  |                                    |                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Objekttyp<br><b>SPIS INK RÖKKANAL</b> | Fabrikat/modell<br><b>Dalyko</b> | Våning<br><b>Bv</b>                | Utrymme<br><b>Kök</b>             |
| Bränsleslag<br><b>Ved</b>             |                                  | Kontrollfrist<br><b>416 veckor</b> | Senast sotad<br><b>2002-03-14</b> |

#### Rök-/avgaskanal

|                     |                                         |                              |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Typ<br><b>Tegel</b> | Fabrikat/modell<br><b>Tegelskorsten</b> | Benämning<br><b>Skorsten</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \* ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Falk Håkan**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                                                                                                                                                                                                  | Eldningsapparat                                                                                    | 3,00 Rök-/avgaskanal                                                                                                                                                                    | 4,00 Pannrum                                                  | 5,00 Tak & uppstigning                                                                                          | 6,00 Drift & skötsel                                                                                              | 7,00 Övrigt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart<br>1,20 Luckor<br>1,30 Förbränning/konvekt.<br>1,40 Förbindelsekanal<br>1,50 Reglerutrustning<br>1,60 Eldstadsplan<br>1,70 Förbränningsluft.<br>1,80 Sotbeläggning<br>1,90 Övrigt | 2,10 Flamövervakning<br>2,20 Skydd mot tillbakabrand<br>2,30 Avstånd till brännbart<br>2,40 Övrigt | 3,10 Avstånd till brännbart<br>3,20 Omslutningsvägg<br>3,30 Skiljeväggar<br>3,50 Schakt<br>3,60 rökgasfläkt<br>3,70 Insatsrör/foder<br>3,80 Sotbeläggning<br>3,90 Övrigt<br>3,90 Övrigt | 4,10 Brandteknisk klass<br>4,20 Golvbeläggning<br>4,30 Övrigt | 5,10 Tillträde till tak<br>5,20 Tillträde till skorsten<br>5,30 Arbetsplan<br>5,40 Takbeläggning<br>5,50 Övrigt | 6,10 Eldningsteknik<br>6,20 Bränslehantering<br>6,30 Restprodukter<br>6,40 Medgivande om egenstöt.<br>6,50 Övrigt | 7,10 Övrigt |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.