



SOTAB
Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Protokoll
Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum
2024-04-02
Diarienummer
30385-1699536-1-1

Utfärdare
SOTAB

Box 95
673 22 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat
Söderkvist Daniel
Bättringsvägen
1022100 MARIEHAMN
Finland

Fastighet

Fastighetsbeteckning Bete 1:236	Ägare Söderkvist Daniel Koppomsvägen 76 673 37 KOPPOM	Brukare/Innehavare Söderkvist Daniel Koppomsvägen 76 673 37 KOPPOM
Fastighetsadress Koppomsvägen 76		
Kontrolldatum 2024-04-02		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Jötul Okänd	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved	Kontrollfrist 149 veckor		Senast sotad 2024-01-17

Rök-/avgaskanal		
Typ Tegel	Fabrikat/modell Saknas Saknas	Benämning Skorsten

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.20	Omslutningsvägg otät	1
3.30	Rökkanal delar sig.	1
3.30	Skiljeväggsfel - läckage i rökkkanalen	1
3.80	Tjärsotsbeläggning i rökkkanalen	1
5.20	Skorstenshuv. Skorstenshuv ej fällbar.	1

Brandskyddskontrollant Lasse Torp

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner						
1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstotn. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.
** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.
*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.