



Besiktningsprotokoll

Fastighet mm

Ägare Tove Johansson	Beteckning UDDEBY 2:13
Adress Bergshamravägen 238	
Postnr 761 13	Ort Riala
Beskrivning (småhus, kontor, etc) Småhus	

Typ av besiktning

Installation X	Status	Överlåtelse	Råd & anvisning avser
-------------------	--------	-------------	-----------------------

Resultat av besiktning

Godkänd.

Teknisk beskrivning

Besiktningsdatum 2024-09-06		Typ av kanal Röckkanal		
Material Tegel/Metall		Fabrikat Platsmurad/Tecnoflex	Egenskapsdeklaration T500-N1-W-V2-L50012-G	
CE-märkning Ja	Tillåtet läckage, l/s m2 2	Uppmätt läckage, l/s m2 0	Längd, m 4	Kanalarea, mm 110
Typ av eldstad Braskamin		Fabrikat Jøtul F100	Effekt, KW 4,9	Bränsle Ved
Placering/Våningsplan Allrum/Markplan			Öppen spis, lufthastighet m/s	
Nödvändigt undertryck, Pa 12			Uppmätt undertryck vid funktionsprovning med ventilations i drift, Pa 15	
S X	F	FT	FTX	Mekansik Imkanal X

Byggnaden omfattas av följande takskyddsanordningar enl BBR kap 8

Glidskydd X	Takstege X	Takbrygga	Arbetsplata	Övrigt
Anmärkningar/information gällande takskydd				

Utlåtande

På begäran har besiktning av braskamin med tillhörande röckkanal utförts i ovanstående fastighet utan anmärkning.

Protokoll översänt till

Fastighetsägare X	Byggnadsnämnd	Kontrollansvarig	Övrigt
----------------------	---------------	------------------	--------

Besiktningsman:


Niklas Öhman
SKFM Sverige AB