

enbostad ☒ tvåbostad ☐ flerbostad ☐ byggår ☒ 1950 uppsk.
 blåbetong ☒ trä ☐ tegel ☐ betong ☒
 källare ☐ suterräng ☐ platta ☐ torpargr. ☒
 grusås ☐ sanddelta ☒ morän ☐ annat ☐

15:2 Fastighetsbet: ~~Järsö Boda 362~~ Btg
 Namn: Håkan Andersson
 Adress: 71 4257 Boda 4257
82040 Järsö Telnr. 31122

Metoder TDL (JRMA). Geigermätare LB 1200. $\gamma + \alpha$

medelvärde aktivitet $\mu R/h$

utsida yttervägg

insida yttervägg

Mellanvägg:

Golv:

Tak:

Källarvägg:

Källargolv:

ANM:

Ventilation

Frånluft: Öppen spis vardagsrum, hall, badrum, sovrum I och II

Tilluft:

Skaffen

Självdrag ☐ Självdrag m köksfläkt ☐ F-syst ☐

FT-system med värmeåtervinning ☐

utan värmeåtervinning ☐

Funktion:

Hur har ventilationen varit under mätningen? Normal

Mätare nr 8 Sovrum

Startdatum: 860107 kl. 15.00

Mätare nr 9+10 Vardagsrum

Stoppsdatum: 860121 kl. 09.00

Mätare nr

Sign.

LJUSDALS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 700
827 00 Ljusdal

Jämsö Boda 36:2

Mätrapport för radonmätning.

Namn:.....*Håkan Andersson*.....

Adress:.....*Boda 4257 820 70 Jämsö*.....

Mätare nr:.....*8*.....TLD nr:.....*8 A*.....

Rum:.....*Sov*.....Plan:.....

Radondotterhalt:.....*168*.....Bq/m³

Mätare nr:.....*9*.....TLD nr:.....*9 A*.....

Rum:.....*Varldsp*.....Plan:.....

Radondotterhalt:.....*205*.....Bq/m³

Mätare nr:.....TLD nr:.....

Rum:.....Plan:.....

Radondotterhalt:.....Bq/m³

Radondotterhaltens årsmedelvärde uppskattas till:.....*193*.....Bq/m³

Årsmedelvärdets onoggrannhet 25% =*48*.....Bq/m³

Mätning påbörjades:.....*19860107*.....Kl:.....*1500*.....

Mätning avslutades:.....*19860121*.....Kl:.....*0900*.....

Antal timmar:.....*330*.....

Typ ventilation:.....*Fäskluft skifferi. Från luft i vardagsrum
hall, badrum och sovrum*.....

Ventilationen har i förhållande till övriga året varit:.....*normal*.....

Kommentar:.....

