



Mönsterås Sotningsdistrikt AB

Sandgatan 3, 383 30 Mönsterås
Tel 0499-44540

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

211229

Protokollnummer

21-B125

Fallnr

1M0553100

21-2008

Ägare (namn och postadress)

BURMEISTER KARIN

KRÅSEBOVÄGEN 22
272 94 SIMRISHAMN

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
NYEMÅLA 3:15	SJÖGÅNGEN 1 TIMMERNABBEN
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
	☐ nybyggnad ☐ ändring ☐
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar		
211222	Rökkanal till: KAKELUGN		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
☐ förmärktes ☒ förmärktes ej	ISKOKERN	CA 6 M	3 PA/M
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
☒ finns ☐ finns ej	☒ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	Luftbehandlingsinstallation		
☒	☒ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐		
Besiktningens datum	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart?	
211222	☒ utan erinran ☐ med erinran	☒ Ja ☐ Nej	

Utlåtande

KAKELUGNEN OCH SKORSTENEN ÄR GODKÄND FÖR NYTTJANDE.

Protokoll översänt till

☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ lm- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan


Victor Kämpe
Skorstensfejartekniker