

Öckerö Bostads AB

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS (1991:1273, ändrad 1994:1216)

Fastighetsbeteckning
HÄLSÖ 1:178

Fastighet ID
1301

Adress
BRANTBACKEN 7, 430 93 HÄLSÖ

Installationsår(system)
0

Ombyggnadsår(system)

Byggnad
1, HÄLSÖ SKOLA

Fastighetsägare
Öckerö Fastighets AB

Driftansvarig
Rickard Carlsson

Systembeteckning
LB 01

Projekterat luftflöde
720/620 l/s

Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX)
FTX

Verksamhet/Bedjånar
M-SKOLA/FRITIS

Antal Lägenheter
0

Drifttider
M-Fr 07.00-18.00

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

☒ Godkänd ☐ Ej godkänd

0:a Info utöver ovk bes.

1:a Bör åtgärdas före nästa bes.

2:a Skall åtgärdas

Protokoll nr: **P000577**

Nästa besiktning: **2022-09-25**

Behörighet

☒ Kr

☐ Nr

☐ KI

☐ NI

☐ E/S

Företag

Västanfläkt Ventilation AB

Sakkunnig

Niklas Petersson

Adress

Lefstadvägen 7 442 70 Kärna

Underskrift sakkunnig

Tel nr

0722 111884

Besiktningsdatum

2019-09-25

BRANTBACKEN 7, 430 93 HÄLSÖ

Adress
Lammholmsvägen 8A, 475 32 ÖCKERÖ

Tel nr

031-764 56 00

Adress
Lammholmsvägen 8A, 475 22 ÖCKERÖ

Tel nr

031-760 26 17

Kategori
1. Besiktn. var 3:e år

Tidigare besiktning
2016-04-11

Nyttjandetider

Pos	Anmärkning	B	Å	Pos.	Kontroll	Pos.	Kontroll
1.1	Relationsritningar saknas efter ombyggnader		☐	1	Dokumentation	6	Lägenhet/lokal
	Frånluftssystem är inte redovisat på ritning		☐	1.1	☒ Ritningar	6.1	☐ Uteluftsdon
	Ny ritning bör upprättas		☐	1.2	☒ Driftinstruktion	6.2	☐ Ersättningsluft
			☐	1.3	☒ Skåpdokumentation	6.3	☐ Överluft
			☐	1.4	☐ Funktions beskrivn.	6.4	☒ Tilluftsdon
7.2	Se sep. protokoll.		☐	2	Kanalsystem	6.5	☒ Frånluftsdon
			☐	2.1	☒ Luftintag	6.6	☐ Spiskåpa
			☐	2.2	☒ Aggregatanslutning	6.7	☐ Spisfläkt
			☐	2.3	☒ Otätheter kanalsystem	6.8	☒ Verksamhet
			☐	2.4	☒ Smuts i kanal	6.9	☐
			☐	2.5	☒ Kortslutning	6.10	☐
			☐	2.6	☒ Uteluft / avluft	7	Provningar
			☐	2.6	☒ Avluftsöppning	7.1	☐ Totluftfl. l/s
			☐	2.7	☒ Rens-/insp.luckor	7.2	☐ Delluftfl. l/s
			☐	2.8	☐	7.3	☐ Tilluftstmp °C
			☐	3	Fläkttrum/vind	7.4	☐ n t VVX 0 %
			☐	3.1	☒ Åtkomlighet	7.4	☐ vid utet. 0 °C
			☐	3.2	☒ Belysning	7.5	☐ Relfuktighet %
			☐	3.3	☐ Avlopp	7.6	☐ Ljudnivå dB
			☐	3.4	☐	7.7	☐
			☐	3.5	☐	7.8	☐
			☐	4	Fläktaggregat	8	Övrigt
			☐	4.1	☒ Ljud /vibrationer	8.1	☐ Fuktskador
			☐	4.2	☒ Frontluckor	8.2	☐ Övriga iakttagelser
			☐	4.3	☒ Filter	8.3	☐ Brukarsynpunkt
			☐	4.4	☒ Fläktar	8.4	☐
			☐	4.5	☐ Fläktrem	8.5	☐
			☐	4.6	☐ Återluft		
			☐	4.7	☒ VVX-funktion		
			☐	4.8	☒ Försmutsning		
			☐	4.9	☒ Spjällfunktion	9	
			☐	4.10	☐ Dränering	9.1	☐ Se bilaga
			☐	4.11	☐		
			☐	5	Styr och regler		
			☐	5.1	☒ Manöver		
			☐	5.2	☒ Styrning		
			☐	5.3	☐ Brand		
			☐	5.4	☒ Reglering		
			☐	5.5	☐ Larm		
			☐	5.6	☐ Indikering		
			☐	5.7	☒ Inställningsvärden		
			☐	5.8	☐		
			☐	5.9	☐		

INTYG

över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enl. SFS (1991:1273, ändrad 1994:1216)

Fastighet: HÄLSÖ 1:178	Byggnad: 1
Protokoll: P000577	System: LB 01
Sakkunnig: Niklas Petersson	Nästa bes.: 2022-09-25 Bes. datum: 2019-09-25
Underskrift sakkunnig	

Protokoll finns att tillgå hos fastighetsägaren samt Byggnadsnämnden i er Kommun

Besiktningens omfattning
markeras med ☒

Pondus Fastighetssystem

Öckerö Bostads AB

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS (1991:1273, ändrad 1994:1216)

Fastighetsbeteckning **HÄLSÖ 1:178** Fastighet ID **1301**

Adress **BRANTBACKEN 7, 430 93 HÄLSÖ**

Installationsår(system) **0** Ombyggnadsår(system)

Byggnad **1, HÄLSÖ SKOLA**

Fastighetsägare **Öckerö Fastighets AB**

Driftansvarig **Rickard Carlsson**

Systembeteckning **FF 1** Projekterat luftflöde **430 l/s**

Verksamhet/Betjäna **M-SKOLA/FRITIS**

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

☒ Godkänd ☐ Ej godkänd

0:a Info utöver ovk bes.

1:a Bör åtgärdas före nästa bes.

2:a Skall åtgärdas

Protokoll nr: **P000576**

Nästa besiktning: **2022-09-25**

Behörighet	Företag
☒ Kr	Västanfläkt Ventilation AB
☐ Nr	Sakkunnig Niklas Petersson Tel nr 0722 111884
☐ KI	Adress Lefstadvägen 7 442 70 Kärna
☐ NI	Underskrift sakkunnig Besiktningsdatum 2019-09-25
☐ E/S	

BRANTBACKEN 7, 430 93 HÄLSÖ

Adress **Lammholmsvägen 8A, 475 32 ÖCKERÖ** Tel nr **031-764 56 00**

Adress **Lammholmsvägen 8A, 475 22 Öckerö** Tel nr **031-760 26 17**

Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) **F** Kategori **1. Besikt. var 3:e år** Tidigare besiktning **2016-04-11**

Antal Lägenheter **M-F 06.00-18.00** Drifttider II Nyttjandetider

Pos	Anmärkning	B	Å	Pos.	Kontroll	Pos.	Kontroll
1.1	Relationsritningar saknas efter ombyggnader		☐	1	Dokumentation	6	Lägenhet/lokal
	Frånluftssystem är inte redovisat på ritning		☐	1.1	☒ Ritningar	6.1	☒ Utluftsdon
	Ny ritning bör upprättas		☐	1.2	☒ Driftinstruktion	6.2	☐ Ersättningsluft
			☐	1.3	☒ Skåpdokumentation	6.3	☒ Överluft
			☐	1.4	☐ Funktions beskrivn.	6.4	☐ Tilluftsdon
1.2	Kompletta driftinstruktioner saknas.	1	☐	2	Kanalsystem	6.5	☒ Frånluftsdon
			☐	2.1	☐ Luftintag	6.6	☐ Spiskåpa
7.2	Se sep. protokoll.		☐	2.2	☐ Aggregatanslutning	6.7	☐ Spisfläkt
			☐	2.3	☒ Otätheter kanalsystem	6.8	☒ Verksamhet
			☐	2.4	☒ Smuts i kanal	6.9	☐
			☐	2.5	☒ Kortslutning	6.10	☐
			☐	2.6	☐ Uteluft / avluft	7	Provningar
			☐	2.6	☒ Avluftsöppning	7.1	☐ Totluftfl. l/s
			☐	2.7	☐ Rens-/insp.luckor	7.2	☐ Delluftfl. l/s
			☐	2.8	☐	7.3	☐ Tilluftstmp °C
			☐	3	Fläktrum/vind	7.4	☐ n t VVX 0 %
			☐	3.1	☒ Åtkomlighet	7.4	☐ vid utet. 0 °C
			☐	3.2	☒ Belysning	7.5	☐ Relfuktighet %
			☐	3.3	☐ Avlopp	7.6	☐ Ljudnivå dB
			☐	3.4	☐	7.7	☐
			☐	3.5	☐	7.8	☐
			☐	4	Fläktaggregat	8	Övrigt
			☐	4.1	☒ Ljud /vibrationer	8.1	☐ Fuktskador
			☐	4.2	☐ Frontluckor	8.2	☐ Övriga iakttagelser
			☐	4.3	☐ Filter	8.3	☐ Bruksynpunkt
			☐	4.4	☒ Fläktar	8.4	☐
			☐	4.5	☐ Fläktrem	8.5	☐
			☐	4.6	☐ Återluft	9	
			☐	4.7	☐ VVX-funktion	9.1	☐ Se bilaga
			☐	4.8	☒ Försmutsning		
			☐	4.9	☐ Spjällfunktion		
			☐	4.10	☐ Dränering		
			☐	4.11	☐		
			☐	5	Styr och regler		
			☐	5.1	☒ Manöver		
			☐	5.2	☒ Styrning		
			☐	5.3	☐ Brand		
			☐	5.4	☒ Reglering		
			☐	5.5	☐ Larm		
			☐	5.6	☐ Indikering		
			☐	5.7	☐ Inställningsvärden		
			☐	5.8	☐		
			☐	5.9	☐		

INTYG

över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enl. SFS (1991:1273, ändrad 1994:1216)

Fastighet: HÄLSÖ 1:178	Byggnad: 1
Protokoll: P000576	System: FF 1
Sakkunnig: Niklas Petersson	Nästa bes.: 2022-09-25 Bes. datum: 2019-09-25
Underskrift sakkunnig	

Protokoll finns att tillgå hos fastighetsägaren samt Byggnadsnämnden i er Kommun

Pondus Fastighetssystem