

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Kv Staren 15	Byggnadens adress Djupviksgatan 29	Postnr	Ort Piteå
Byggnadsägaren Pitebo	Postadress Hamngatan 40	Postnr 941 32	Ort Piteå
Faktureringsadress Lika ägare	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Lika ägare	Telefonnr	Fax / e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Lägenheter	BRA i m ² 4
			Ant. Lgh 4
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
S1	2	2025-03-14	G		2031-03-14	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman Alexander Arenvall	Telefon nr 0738 - 44 77 22	Fax / e-post alexander@vkinorr.se
Företag Ventilationskontroll i Norr AB	Postadress Ålgatan 16	Postnr 973 34
		Ort Luleå
Certifieringsorgan SP Sitac	Cert.nummer SC0937-14	Giltighetstid 2029-12-11
		Behörighetsnivå Riks K
Ort, Datum för underskrift Luleå, 2025-03-14	Namnteckning Alexander Arenvall	

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	S1	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kv Staren 15		S	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	S1			Hela huset			Hela huset
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
	1.1	☐ Ritningar	3.9	Paxfläktar i systemet bör ersättas med tallriksventil.			1
	1.2	☐ DU-instruktioner					
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll					
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll					
	1.5	☐ Övrigt					
	2	Föroreningar					
	2.1	☐ Uteluftskanal					
	2.2	☐ Filterdel					
	2.3	☐ Batterier					
	2.4	☐ VVX					
	2.5	☐ Fläkt del					
	2.6	☐ Kanaler					
	2.7	☐ Don					
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter					
	2.9	☐ Fläktrum					
	2.10	☐ Övrigt					
	3	Funktioner					
	3.1	☐ Filterdel					
	3.2	☐ Batterier					
	3.3	☐ VVX					
	3.4	☐ Spjäll					
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning					
	3.6	☐ Fläktar					
	3.7	☐ Luftflöden					
3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet					
3.9	☒ Don						
3.10	☐ Övrigt						
4	Klimat	0. Inga energibesparande åtgärder					
4.1	☐ Temperatur						
4.2	☐ Odör						
4.3	☐ Drag						
4.4	☐ Ljud						
4.5	☐ Brukarsynpunkter						
4.6	☐ Övrigt						
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum		
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn			
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2025-03-14		
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2031-03-14		
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn			
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift: Alexander Arenvall			

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv Staren 15		Djupviksgatan 29	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
S1			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Alexander Arenvall	2025-03-14	Luleå, 2025-03-14	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2031-03-14	Alexander Arenvall	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Ventilationskontroll i Norr A	Riks K	SP Sitac	SC0937-14

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden