

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Kv Aborren 4	Byggnadens adress Djupviksgatan 26	Postnr	Ort Piteå
Byggnadsägaren Pitebo	Postadress Hamngatan 40	Postnr 941 32	Ort Piteå
Faktureringsadress Lika ägare	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Lika ägare	Telefonnr	Fax / e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Lägenheter	BRA i m ² 8
			Ant. Lgh 8
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
S1	2	2025-03-14	G		2031-03-14	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman Alexander Arenvall	Telefon nr 0738 - 44 77 22	Fax / e-post alexander@vkinorr.se
Företag Ventilationskontroll i Norr AB	Postadress Ålgatan 16	Postnr 973 34
		Ort Luleå
Certifieringsorgan SP Sitac	Cert.nummer SC0937-14	Giltighetstid 2029-12-11
		Behörighetsnivå Riks K
Ort, Datum för underskrift Luleå, 2025-03-14	Namnteckning Alexander Arenvall	

Referenznummer	Systemnummer	
	S1	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kv Aborren 4		S	2	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	S1			Hela huset			Hela huset
2							
3							
4							
5							

Funkis

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Kv Aborren 4	Djupviksgatan 26		
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
S1			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Alexander Arenvall	2025-03-14	Luleå, 2025-03-14	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2031-03-14	Alexander Arenvall	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Ventilationskontroll i Norr A	Riks K	SP Sitac	SC0937-14

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden