

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

TORNBERG
DJUPVIKSGATAN 26A
6
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-29 13:05:52

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 6
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filtnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640236	1640236	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	-
1640696	1640696	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-29 13:10:43

Denna rapport ersätter tidigare rapport med rapportnummer: 163592-01

Rebecca Ålander
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

TORNBERG
DJUPVIKSGATAN 26A
6
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:41

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 6
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1640236	1640236	SOVRUM	1	<30	2018-02-13	2018-04-16	27

Anmärkningar:

27. Årsmedelvärde anges ej. Färre än två detektorer i mätning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:26

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

LINDQVIST
DJUPVIKSGATAN 26A
8
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 11:20:05

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -

Lägenhetsnummer: 8

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Grundtyp: Uppgift Saknas

Hushållsvatten: Uppgift Saknas

Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -

Blåbetong ingår: -

Besök av fackmän: -

Byggnadsår: -

Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1640202	1640202	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-
1640212	1640212	SOVRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:29

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

BRÄNNSTRÖM
DJUPVIKSGATAN 26B
1
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEA
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 11:21:00

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 1
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640204	1640204	SOVRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-
1640226	1640226	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:32

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

SOLMAN
DJUPVIKSGATAN 26B
4
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 11:22:01

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 4
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640201	1640201	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-
1640210	1640210	HALL	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:34

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

SEJSING
VÄSTERGATAN 26A
1
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:46

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 1
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filtnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopdatum	Anm.
1640216	1640216	SOVRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-
1640220	1640220	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:49

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

SANDBERG
VÄSTERGATAN 26A
4
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:47

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 4
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640233	1640233	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-
1640234	1640234	SOVRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:52

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mälprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

HÄGGSTRÖM
VÄSTERGATAN 26B
5
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-29 13:08:30

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 5
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640211	1640211	HALL	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-
1640670	1640670	SOVRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-29 13:10:52

Denna rapport ersätter tidigare rapport med rapportnummer: 163600-01

Rebecca Ålander
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

HÄGGSTRÖM
VÄSTERGATAN 26B
5
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:45

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 5
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640211	1640211	HALL	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	27

Anmärkningar:

27. Årsmedelvärde anges ej. Färre än två detektorer i mätning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:45

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

BEJEGÅRD
VÄSTERGATAN 26B
8
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-29 13:09:09

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -

Lägenhetsnummer: 8

Fastighetstyp: Flerbostadshus

Grundtyp: Uppgift Saknas

Hushållsvatten: Uppgift Saknas

Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -

Blåbetong ingår: -

Besök av fackmän: -

Byggnadsår: -

Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopdatum	Anm.
1640231	1640231	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-
1640639	1640639	SOVRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-29 13:10:56

Denna rapport ersätter tidigare rapport med rapportnummer: 163601-01

Rebecca Ålander
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

BEJEGÅRD
VÄSTERGATAN 26B
8
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:46

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 8
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640231	1640231	VARDAGSRUM	1	<30	2018-02-12	2018-04-16	27

Anmärkningar:

27. Årsmedelvärde anges ej. Färre än två detektorer i mätning.

Årsmedelvärde

Radongashalt

- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:47

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i dalsystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.