

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

E. WIMAN
DJUPVIKSGATAN 31
6
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:44

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -

Lägenhetsnummer: 6

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Grundtyp: Uppgift Saknas

Hushållsvatten: Uppgift Saknas

Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -

Blåbetong ingår: -

Besök av fackmän: -

Byggnadsår: -

Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filmnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640224	1640224	VARDAGSRUM	2	90 ± 20	2018-02-13	2018-04-16	-
1640229	1640229	SOVRUM	2	90 ± 20	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

90 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:40

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

Mätplats

MARY BIBERG
DJUPVIKSGATAN 31
5
PITEÅ
Sweden

AB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden

Kopiemottagare

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-22 10:42:45

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: -
Lägenhetsnummer: 5
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift Saknas

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filtnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1640208	1640208	VARDAGSRUM	1	50 ± 10	2018-02-13	2018-04-16	-
1640223	1640223	SOVRUM	1	50 ± 10	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-22 11:37:43

Maria Häggmark
Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)

MätplatsROLAND ÅKERLUND
DJUPVIKSGATAN 31
10
PITEÅ
SwedenAB PITEBO
HAMNGATAN 40
941 32 PITEÅ
Sweden**Kopieremottagare**

AB PITEBO HAMNGATAN 40 941 32 PITEÅ Sverige

Inkom : 2018-04-23

Etsningsnr: 180423-3

Beräknad: 2018-05-30 14:54:03

FastighetsdataFastighetsbeteckning: 3T
Lägenhetsnummer: 10
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Grundtyp: Uppgift Saknas
Hushållsvatten: Uppgift Saknas
Ventilation: Uppgift SaknasFastighetsnr: -
Blåbetong ingår: -
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: -
Ombyggnadsår: -**Uppmätta värden** (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Filtnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1640227	1640227	SOVRUM	3	30 ± 10	2018-02-13	2018-04-16	-
1640654	1640654	VARDAGSRUM	3	<30	2018-02-13	2018-04-16	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde**Radongashalt****30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2018-05-30 14:54:29

Denna rapport ersätter tidigare rapport med rapportnummer: 163597-01

Rebecca Ålander

Analysansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

Bostadsinnehavare

Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.