

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Kv Flundran 10		Byggnadens adress Västergatan 26		Postnr	Ort Piteå
Byggnadsägaren Pitebo		Postadress Hamngatan 40		Postnr 941 32	Ort Piteå
Faktureringsadress Lika ägare		Postadress		Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Lika ägare			Telefonnr	Fax / e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Lägenheter		BRA i m ² 8	Ant. Lgh 8
				Ant. lokaler	

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
S1	2	2025-03-14	G		2031-03-14	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman Alexander Arenvall		Telefon nr 0738 - 44 77 22		Fax / e-post alexander@vkinorr.se	
Företag Ventilationskontroll i Norr AB		Postadress Ålgatan 16		Postnr 973 34	Ort Luleå
Certifieringsorgan SP Sitac	Cert.nummer SC0937-14	Giltighetstid 2029-12-11		Behörighetsnivå Riks K	
Ort, Datum för underskrift Luleå, 2025-03-14		Namnteckning Alexander Arenvall			

Referenznummer	Systemnummer	
	S1	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kv Flundran 10		S	2	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	S1			Hela huset			Hela huset
2							
3							
4							
5							

v 1.1

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv Flundran 10		Västergatan 26	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
S1			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Alexander Arenvall	2025-03-14	Luleå, 2025-03-14	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2031-03-14	Alexander Arenvall	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Ventilationskontroll i Norr A	Riks K	SP Sitac	SC0937-14

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden