



Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 287 i Brf Koppartackan 713200-0469 med adress Kopparvägen 63, 17672 Järfälla .
Lägenhetsnummer hos Lantmäteriet/Skatteverket 1803

Allmänt om lägenheten

Förvärvat år? 2007

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? 2 uppsättningar

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? ☐ Nej ☒ Ja

Ange vad som är renoverat samt när *Köksluckor/bänk 2015. Kyl/frys 2020, Spis/diskmaskin 2024, golv hall/kök 2024, målning hall/vardagsrum 2024, stambytt badrum 2019, tapetsering sovrummen ca 2010 och 2015. Garderober sovrum 2024.*

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? ☐ Nej ☒ Ja

Kommentar *Tapetsering: själv*

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? ☐ Nej ☐ Ja ☒ Vet ej

Kommentar *Stambyte i föreningens regi.*

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

☒ Nej ☐ Ja

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? ☐ Nej ☐ Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare?

☐ Nej ☒ Ja

Förklara vad *Ett balkongfönster går inte att vända på, samma kan jag heller inte stänga ordentligt. Eluttag i klädkammare funkar inte. Det övre eluttaget vid sängens vänstra sida bakom cykeln fungerar inte. Bakom linneskåpet i sovrummet finns ett eluttag (vet ej om det fungerar). Nedersta kökslådan är trasig (ska lagas).*

Frågelistan besvarades 2025-06-01 av Berit Persdotter