

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, och ändringsförfattningar, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Trelleborg 4,
Adress: Egnahemsvägen 7 A-B, Värnamo
Byggnad: Trelleborg 4


Systemnr	Bedjantar	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
S	Hela fastigheten	G	2022-02-18		2028-02-18

Kontrollant: Styrbjörn Werneström
Behörighet: Riks K, 03068, Kiwa Sverige
Företag: GK Sverige AB
Adress: Skolgatan 1A
Ort: 331 30 Värnamo

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt

Inneklimat


Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Referens nr:.....	Funkis A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Trelleborg 4 /	Byggnadens adress Egnahemsvägen 7 A-B	Postnr 331 52	Ort Värnamo
Byggnadsägare Göran Englund	Postadress Vattugatan 15	Postnr 334 32	Ort Värnamo
Faktureringsadress Inneklimat	Postadress Ringvägen 67	Postnr 331 32	Ort Värnamo
Fastighetsansvarig/Förvaltare Göran Englund	Telefonnummer	Fax	e-post
Driftansvar Göran Englund	Telefonnummer 073-816 11 14	Fax	e-post goran.englund1@gmail.com
Kommun Värnamo kommun	Postadress	Postnr 331 83	Ort VÄRNAMO
Internt byggnadsnamn Trelleborg 4	Internt nummer	Verksamhet Boende	Bruksarea Antal lägenheter 6 Antal lokaler

Besiktningsman

Sakkunnig Styrbjörn Werneström	Företag GK Sverige AB	Adress Skolgatan 1A	Postnr 331 30	Ort Värnamo
Telefon 0706-697141	Fax	e-post styrbjorn.wernestrom@gk.se	Funkis mednr 2646	Underskrift
Behörighet Riks K	Certifikatnr 03068	Cert-org Kiwa Sverige	Giltighetstid 2025-05-17	Underskriftsdatum 220218

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☒ Ja ☐ Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besikt. intervall	Besiktning	Besikt. resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
S	6 år	2022-02-18	G		2028-02-18		Lokala best.

Allmänna omdöme, Kommentarer

Systeminformation - S

Systemnr S	Flöde börvärde:	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 22:35	Byggår: 1939	Ombyggår:
Betjäna: Hela fastigheten			Placering: Murade kanaler			
Samkör:		Drifttid helfart:		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2016-03-03	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			