

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats

0122

KARLSSON, BJÖRN
BUTBROVÄGEN 55
61291 FINSPÅNG

KARLSSON, BJÖRN
BUTBROVÄGEN 55
61291 FINSPÅNG

Rapportadresser:

FINSPÅNGS KOMMUN MILJÖKONTORET 61280 FINSPÅNG
KARLSSON, BJÖRN BUTBROVÄGEN 55 61291 FINSPÅNG

Inkom: 2009-04-21

Etsningsnr: 090421-2

Beräknat: 2009-05-05

Fastighetsdata

Fast.beteckning: BUTBRO 2:109

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1942

Ombyggnadsår: 2006

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
917332	SOVRUM	1	60 +/- 10	2009-02-09	2009-04-16	
917333	VARDAGSRUM	1	60 +/- 10	2009-02-09	2009-04-16	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2009-05-08 13:05:15



Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av:

BJÖRN KARLSSON

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.