



Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60468

RAPPORT 160023

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory



Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0929

BJÖRN LINDSTRÖM
LÖVGATAN 7
94232 ÄLVSBY

BJÖRN LINDSTRÖM
LÖVGATAN 7
94232 ÄLVSBY

INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN
ÅKELEFTEÅ 2

Ink 2007-09-11

Nr. _____

Rapportadresser:

ÄLVSBYNS KOMMUN MILJÖKONTORET 942 85 ÄLVSBY
BJÖRN LINDSTRÖM LÖVGATAN 7 94232 ÄLVSBY

Inkom: 2007-04-20

Etsningsnr: 070420-2

Beräknat: 2007-04-20

Fastighetsdata

Fast. beteckning: ASKEN 7

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS

Byggnadsår: 1950

Ombyggnadsår: 2006

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
507240	HOBBYRUM	0	130 +/- 70	2007-04-12	2007-04-18	4
507241	VARDAGSRUM	1	<100 +/- 10	2007-04-12	2007-04-18	4
507242	SOVRUM	2	<100 +/- 40	2007-04-12	2007-04-18	4

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Anm.4, mättiden för kort (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2007-04-20 16:38:05

Mätprotokollet ifyllt av: BJÖRN LINDSTRÖM

Frej Kullman

Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

BJÖRN LINDSTRÖM

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sign. säljare

Sign. Köpare

Hanna Korhainen