



Sörmlandskustens Sotning & Vent. AB
Jonny Gustafsson
S:t Annegatan 17
611 33 NYKÖPING

Utfärdare

Sörmlandskustens Sotning & Vent. AB
Jonny Gustafsson
S:t Annegatan 17
611 33 NYKÖPING
0155-216509

Brandskyddsprotokoll

1 av 2

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2015-06-22

Diarienummer

60144,000 — 29161 — 1

Adressat

WERNERSSON MATS

DALSGATAN 18

602 32 NORRKÖPING

Fastighet

Fastighetsbeteckning KILA-SKOGSBY 3:22	Ägare WERNERSSON MATS	Brukare/Innehavare WERNERSSON MATS
Fastighetsadress L:A KÄLLVIK	DALSGATAN 18 602 32 NORRKÖPING	L:A KÄLLVIK
Kontrolldatum 2015-06-17	Kontroll utfört av Carl-Gunnar Nilsson	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Näveksvarn 107	Kontrollfrist 6	Våning Bv	Placering Kök	Utrymme Bostad	Senast sotad 2006-08-18
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------	------------------	-------------------	----------------------------

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad Tegel	Benämning Östra skorstenen
--------------	--------------------------------	-------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,1		1
	Glidskydd för lös markstege skall monteras med genomgående bultar, klotsar, brickor och muttrar eller annan godkänd metod. Glidskyddet skall monteras i takfoten bredvid takstegen.	
5,2		1
	Den befintliga takstegen skall monteras med genomgående bultar, klotsar, brickor och muttrar eller annan godkänd metod.	
5,3		1
	Takbrygga skall monteras mellan skorstenarna med genomgående bultar, klotsar, brickor och muttrar eller annan godkänd metod. Alternativt kan takstege och glidskydd monteras till östra skorstenen.	

Skorstensfejartekniker

Carl-Gunnar Nilsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sörmlandskustens Sotning & Vent. AB
Jonny Gustafsson
S:t Annegatan 17
611 33 NYKÖPING

Utfärdare

Sörmlandskustens Sotning & Vent. AB
Jonny Gustafsson
S:t Annegatan 17
611 33 NYKÖPING
0155-216509

Brandskyddsprotokoll

2 av 2

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2015-06-22

Diarienummer

60144,000 — 29161 — 1

Adressat

WERNERSSON MATS

DALSGATAN 18

602 32 NORRKÖPING

Fastighet

Fastighetsbeteckning KILA-SKOGBY 3:22	Ägare WERNERSSON MATS	Brukare/Innehavare WERNERSSON MATS
Fastighetsadress L:A KÄLLVIK	DALSGATAN 18 602 32 NORRKÖPING	L:A KÄLLVIK
Kontrolldatum 2015-06-17	Kontroll utförd av Carl-Gunnar Nilsson	

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.



Sörmlandskustens Sotning & Vent. AB
Jonny Gustafsson
S:t Annegatan 17
611 33 NYKÖPING

Brandskyddsprotokoll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2015-06-22

Diarienummer
60144,000 — 29161 — 2

Utfärdare

Sörmlandskustens Sotning & Vent. AB
Jonny Gustafsson
S:t Annegatan 17
611 33 NYKÖPING
0155-216509

Adressat

WERNERSSON MATS

**DALSGATAN 18
602 32 NORRKÖPING**

Fastighet

Fastighetsbeteckning KILA-SKOGBY 3:22	Ägare WERNERSSON MATS	Brukare/Innehavare WERNERSSON MATS
Fastighetsadress L:A KÄLLVIK	DALSGATAN 18 602 32 NORRKÖPING	L:A KÄLLVIK
Kontrolldatum 2015-06-17	Kontroll utförd av Carl-Gunnar Nilsson	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Kakelugn Äldre Fyrkantig	Kontrollfrist 6	Våning Bv	Placering Sovrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2006-08-18
Bränsle						
Bränsleslag Ved						

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad Tegel	Benämning Västra skorstenen
--------------	--------------------------------	--------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,1		1
	Glidskydd för lös markstege skall monteras med genomgående bultar, klotsar, brickor och muttrar eller annan godkänd metod. Glidskyddet skall monteras i takfoten bredvid takstegen.	
5,2		1
	Den befintliga takstegen skall monteras med genomgående bultar, klotsar, brickor och muttrar eller annan godkänd metod.	

Skorstensfejartekniker

Carl-Gunnar Nilsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.