



# Eslövs Sotningsdistrikt

Box 63  
241 21 ESLÖV  
Telefon: 0413-557030

## Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen  
(2003:778) om skydd mot olyckor

| Datum för sotning | Kund nr   | Protokolls nr |
|-------------------|-----------|---------------|
| 250613            | 1H1121400 | 25 1787       |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning | Ägare, namn och adress                              |
| Adress               | HENRIETTE SONNE                                     |
| EKET 205 NORRA RÖRUM | HOLLANDERDYBET 16 ST TV<br>2300 KÖBENHAVN S DANMARK |

### Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### Övrig information

|                                    |
|------------------------------------|
| FÅGELBO I SKORSTEN TILL ÖPPEN SPIS |
|                                    |
|                                    |

### Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

| Finns | Finns ej | Fungerar | Fungerar ej |
|-------|----------|----------|-------------|
|       |          |          |             |

### Rökgasanalys (beställs separat)

| Rökgasförlust, % | Rökg.temp. °C | CO <sub>2</sub> | Sottal | Drag | NO <sub>x</sub> | CO |
|------------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------|----|
|                  |               |                 |        |      |                 |    |

Arbetet utfört av

| Panna            | Fabrikat | Modell | Kompletterande uppgifter |                      |          | Sotad | Frist |
|------------------|----------|--------|--------------------------|----------------------|----------|-------|-------|
| Typ              |          |        | Godk. nr                 | Effekt i kW          | Tillv.år |       |       |
| Rökkanal, typ    |          |        | Typgodk. nr              | Tvärnsnitt           | Tillv.år |       |       |
| Förbränning, typ |          |        | Godk. nr                 | Bränsle              | Tillv.år |       |       |
| Akkumulatortank  |          |        | Volym, l                 | VV-bered. i ack.tank |          |       |       |

| Övriga eldstäder | Fabrikat  | Modell | Kompletterande uppgifter |            |          | Sotad  | Frist |
|------------------|-----------|--------|--------------------------|------------|----------|--------|-------|
| a Typ            |           |        | Typgodk. nr              | Placering  | Tillv.år |        |       |
| KAMIN            | HUSQVARNA | 155    |                          | V          |          | 250613 | T     |
| Rökkanal, typ    |           |        | Typgodk. nr              | Tvärnsnitt |          |        |       |
| TSK              |           |        |                          | 24X24      |          |        |       |
| b Typ            |           |        | Typgodk. nr              | Placering  | Tillv.år |        |       |
| KAMIN            | HUSQVARNA |        |                          | AL         |          | 250613 | T     |
| Rökkanal, typ    |           |        | Typgodk. nr              | Tvärnsnitt |          |        |       |
| TSK              |           |        |                          | 24X24      |          |        |       |

| Imkanal    | Typ av ventilationssystem | Fabrikat | Modell | Kanaltyp | Sotad | Frist |
|------------|---------------------------|----------|--------|----------|-------|-------|
| Större kök |                           |          |        |          |       |       |