

Installatör

BGE Värmepumpar AB

Fabriksgatan 11

733 39 Sala

Uppdragsgivare

Ankomstdag: 2014-05-07
Analysdag: 2014-05-07
Provmärke:
Provlagningsdatum:

Analysresultat				
<u>Kemisk/fysikalisk analys:</u>	<u>Resultat</u>	<u>Enhet</u>	<u>Metod</u>	<u>Mätosäkerhet</u>
Bottensats	Ingen			
Grumlighet	Ingen			
Lukt	Ingen			
Färgtal	17	mg/lPt	Hach 8025	± 10%
pH	8.0		SS 10523:2012.	± 10%
Alkalinitet, HCO ₃	107	mg/l	SS 02 81 39	± 10%
Hårdhet, total	5	°dH	SS 02 81 21	± 10%
Järn, Fe	0.26	mg/l	Hach 8008	± 20%
Mangan, Mn	0.04	mg/l	Hach 8149	± 10%
Klorid	5	mg/l	SS 02 81 20	± 10%
Nitrit NO ₂	0.010	mg/l	Hach 8507	± 10%
Nitritkväve, NO ₂ -N	0.003	mg/l	Hach 8507	± 10%
Kolsyra aggressiv CO ₂	< 1	mg/l	Diagram	
Fluorid, F		mg/l	Hach 8029	± 15%
Nitrat NO ₃	1.2	mg/l	Hach 8039	± 15%
Nitratkväve, NO ₃ -N	0.3	mg/l	Hach 8039	± 15%
Koppar, Cu		mg/l	Hach 8506	± 10%
Konduktivitet 25°C	18	mS/m	SS-EN 27 888, utg. 1	

<u>Bakteriologisk analys:</u>	<u>Resultat</u>	<u>Enhet</u>
Mikroorganismer		cfu/ml
E. coli		cfu/100 ml
Koliforma bakterier		cfu/100 ml

Se sida 2 för anmärkningar.

Nr 14050800

Installatör

BGE Värmepumpar AB

Fabriksalan 11

733 39 Sala

Uppdragsgivare

Ankomstdag: 2014-05-07

Analysdag: 2014-05-07

Provmärke:

Provtagningsdatum:

Bedömning:

Kemiskt avseende:

Tjänligt

Mikrobiologiskt avseende:

Ej bedömt

Anmärkningar:

Bedömningen är gjord enligt Livsmedelverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Växjö 2014-05-08

Jamila Aslanova

Kemist