



Räddningstjänsten Norrtälje
Utskrivet: 2024-05-07
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2024-05-06
Nr: BR-2024-002539

Bergner, Karl Philip
Vänortsstråket 13 Lgh 1102

19161 Sollentuna

TJÄNSTEANTECKNING BRANDSKYDDSKONTROLL

enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **NYSÄTTRA 1:40**
Namn **Bergner, Karl Philip**
Objektstyp **Braskasset - 6 år -**
Benämning **Keddy**

Placering **Bottenvåning**

Allrum

Frist **6 (år)**

Kontrollant **Linus Nelin**

Nr Notering/upplysning

0.0 **Information om skäligt brandskydd**

Information om skäligt brandskydd i hemmet har delgetts fastighetsägaren vid brandskyddskontrollen

0.63 **Restprodukter (Drift & skötsel)**

Information om askhantering har lämnats på plats vid kontrollen. Uppsamlingskärl för aska har kontrollerats.

1.10 **- ELDSTAD -**

Kontrollerad utan anmärkning

3.30 **- RÖKKANAL / AVGASKANAL -**

Kontrollerad utan anmärkning

5.50 **- TAK / TAKBELÄGGNING INTILL SKORSTEN -**

Kontrollerad utan anmärkning

6.60 **- DRIFT & SKÖTSEL -**

Kontrollerad utan anmärkning

9.90 **Metod för kontroll av anläggningen - Okulär**

Okulär besiktning av eldstaden och rökkanalen i hela dess längd samt närliggande byggnadsdelar

9.91 **Metod för kontroll av anläggningen - Skorstenskamera**

Invändig okulär kontroll av rökkanalen med hjälp av inspektionskamera

Inga brister observerades vid brandskyddskontrollen. I och med denna tjänsteanteckning avslutas ärendet.



Räddningstjänsten Norrtälje
Utskrivet: 2024-05-07
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2024-05-06
Nr: BR-2024-002539

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen utförs i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll. Detta innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kan konstateras okulärt kan utökade kontroller ske, innebärande mätning/provning.

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Eldstaden, skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras utifrån brandskyddssynpunkt.

Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande
- Temperaturförhållanden
- Tryckförhållanden och täthet
- Drift och skötsel