





Protokoll från din BoTrygg-besiktning

Beskrivning	Bedömning	Kommentar	Bild
BESIKTAD BYGGNAD	Ingen anmärkning		
Kök	Ingen anmärkning		
Diskmaskin	Ingen anmärkning		
Kyl/Frys	Ingen anmärkning		
Diskbänkskåp	Ingen anmärkning		
Vattenledning	Ingen anmärkning		
Avloppsledning	Ingen anmärkning		
Golv	Ingen anmärkning		
Våtrum	Ingen anmärkning	Övre plan	
Golv	Ingen anmärkning		

Golvbrunn	Ingen anmärkning		
Vägg	Ingen anmärkning		
Vattenledning	Ingen anmärkning		
Avloppsledning	Ingen anmärkning		
Tvättmaskin	Nej		
Toalett	Ingen anmärkning		
Fönster	Ingen anmärkning		
Huvudavstängningskran	Ingen anmärkning		
Vatten och avloppsledningar	Ingen anmärkning		
Radiatorsystem	Ingen anmärkning		
Tryckkärl	Ingen anmärkning		
Varmvattenberedare	Bör åtgärdas	Mindre dropp läckage från varmvattenberedaren	
Vattenutkastare	Nej		
Vattenfelsbrytare	Nej		
LeakBotID	Nej		
Brandsläckare	Ingen anmärkning		
Brandvarnare	Ingen anmärkning	Rekommenderar flera	
Brandfilt	Nej	Rekommenderar	

Inbrottslarm kopplat till larmcentral	Nej		
Tvättstuga	Ingen anmärkning		
Golv	Ingen anmärkning		
Golvbrunn	Ingen anmärkning		
Vägg	Ingen anmärkning		
Vattenledning/Avloppsledning	Ingen anmärkning		
Tvättmaskin	Ingen anmärkning		
Äkta hussvamp	Ingen anmärkning		
Träskadeinsekter	Ingen anmärkning		
Har kund läst försäkringsbrevet?	Ingen anmärkning		
Våtrum	Ingen anmärkning	Källare	
Golv	Ingen anmärkning		
Golvbrunn	Ingen anmärkning		
Vägg	Ingen anmärkning		
Vattenledning/Avloppsledning	Ingen anmärkning		
Tvättmaskin	Nej		
Toalett	Nej		
Fönster	Ingen anmärkning		
	Ingen anmärkning		

WC	Ingen anmärkning	Källare	
Golv	Ingen anmärkning		
Vägg	Ingen anmärkning		
Vattenledning/Avloppsledning	Ingen anmärkning		
Toalett	Ingen anmärkning		

Upplysningar, Råd och Tips

Allmänna Råd och Tips

Datum 2025-05-26	Ansvarig Trygghetstekniker Johan Myhre
----------------------------	--
