



## Sot & OVK i Arvika AB

Åkaregatan 12  
671 34 Arvika

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2020-01-14

Diarienummer

3320-755459-1

Utfärdare

**Sot & Ovk i Arvika AB**

Åkaregatan 12  
671 34 Arvika  
0570-71 12 73

Adressat

**ARNE BERGMAN  
ETYDVÄGEN 7  
67133 ARVIKA**

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>SYMFONIN 8</b>	Ägare <b>ARNE BERGMAN ETYDVÄGEN 7 67133 ARVIKA</b>	Brukare/Innehavare <b>ARNE BERGMAN ETYDVÄGEN 7 67133 ARVIKA</b>
Fastighetsadress <b>ETYDVÄGEN 7</b>		
Kontrolldatum <b>2020-01-14</b>		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp <b>Braskamin</b>	Fabrikat/modell <b>Handöl Sofiero</b>	Våning <b>Källarvåning</b>	Utrymme <b>Gillestuga</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist <b>313 veckor</b>	Senast sotad <b>2017-02-17</b>

#### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Metall</b>	Fabrikat/modell	Benämning <b>150 mm</b>
----------------------	-----------------	----------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Christer Kolberg**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.