

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

MätplatsBJÖRKMAN GÖSTA KRISTER
SIRIUSVÄGEN 11
46159 TROLLHÄTTANBJÖRKMAN GÖSTA KRISTER
SIRIUSVÄGEN 11
46159 TROLLHÄTTANInkom: 2006-05-17
Beräknad: 2006-06-28

Etsningsnr: 060517-1

Fastighetsdata

SIRIUS 2

Lägenhetsnr:
Fastighetsnr:
Byggid:
Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: KRYPGRUND
Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERVHushållsvatten: KOMMUNALT
Blåbetong ingår: NEJ
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1985
Ombyggnadsår:**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
662151	EJ ANGIVEN	1	<30 +/- 10	2006-02-28	2006-05-14	
662152	EJ ANGIVEN	1	<30 +/- 10	2006-02-28	2006-05-14	

Anmärkningar:**Årsmedelvärde****Radongashalt****<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2006-06-30 09:40:46

Stefan Svensson
MRM Konsult AB**Mätrapporten ifylld av:**Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.