

G A R A N T I B E V I S

Arbetsbeskrivning – 1st Purus

Öv Badkar:

- Borttag lös klämring
- Justering skadad manschett till föreskriven längd
- Fastsättning lös manschett mot brunn
- Försegling skarv manschett mot brunn
- Montering ny klämring
- Förstärkning av manschett ovanför klämring

*Garanti gäller Ej slagskador, befintliga skador eller skador som uppkommit av oaktsamhet.

*Samt endast utförd åtgärd i brunnen.

Datum 2023-07-06

Signatur

Christer Högland

Remaljeringsbolaget StorStockholm AB
Box 6050, 121 06 Johanneshov
08-600 20 30

Byggnaden - Identifikation

Län Stockholm	Kommun Upplands Väsby	Dekl.id 1391564
Fastighetsbeteckning Vilunda 1:177	Energideklarationen upprättad 2023-07-09	
Adress Tetorpsvägen 120	Postnummer 194 39	Postort Upplands Väsby

Endast huvudadressen från energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfällen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare gällande regler, exempelvis om energideklarationen används för verifiering i ett bygglovsärende. Byggnadens energiprestanda och energiklass följer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BBR). Hur energiprestanda har beräknats och uttryckts i BBR har ändrats vid några tillfällen. Därför kan information i energideklarationer vara olika över tid. I denna bilaga finns en översikt över byggnadens energiprestanda beräknat enligt olika versioner av BBR.

Det är primärenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som är den gällande energiprestandan för byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

I tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler	Energiprestanda
Specifik energianvändning enligt BBR 24 ¹ och tidigare	56 kWh/m ² och år
Primärenergital enligt BBR 25 ²	89 kWh/m ² och år
Primärenergital enligt BBR 29 ³	100 kWh/m ² och år

Varför skiljer sig energiprestandan åt?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda på Boverkets webbplats. Besök webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.



¹ BFS 2016:13

² BFS 2017:5

³ BFS 2020:4



Faktura

Fakturadatum 2023-07-06
Fakturanr 6361
OCR 636167

Jamal Omar
Tetorpsv.120
19439 Upplands väsby

Leveransadress
Jamal Omar
Tetorpsv.120
19439 Upplands väsby

Kundnr 4489
Er referens Jamal Omar
Leveransvillkor 15-års Garanti

Vår referens Christer Höglund
Betalningsvillkor 0 dagar
Förfalldatum 2023-07-06
Dröjsmålsränta 15%
Leveransdatum 2023-07-06
Vårt ordernr 5571

Artnr	Benämning	Lev ant	Å-pris	Rabatt	Summa
1	Servicebil	1,00	680,00	50,00%	340,00
17	Justering i plastbrunn ink Besiktning	2,00	3 920,00		7 840,00
18	Materialkostnad plastbrunn	2,00	960,00	10,00%	1 728,00
38	Arbete Slukrist	1,00	2 800,00		2 800,00
2	Extra material	1,00	360,00	30,00%	252,00

*Garanti gäller Ej golvbrunnen i dusch enl ök med beställare. Arbetet och tätningen med manschetten är dock utfört enl Remaljeringsbolagets standard.

Arbetstid = 4 timmar

Preliminär skattereduktion
Jamal Omar (19601112-9019) - 3 990,00 SEK

Fastighetsbeteckning/Lägenhetsnr: VILUNDA 1:177

GARANTIN ÄR ENDAST GILTIG MED BETALD FAKTURA.

Gäller Ej slagskador eller skador som uppkommit av oaktsamhet.

Bestridan mot denna faktura måste ske inom 10 dagar från fakturadatum.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Exkl. moms	Moms	Totalt	Skattered.	ATT BETALA
12 960,00	3 240,00	16 200,00	3 990,00	SEK 12 210,00

Moms 25% 3 240,00 (12 960,00)

IBAN SE51 6000 0000 0005 0822 4721 BIC HANDSESS

Adress
Remaljeringsbolaget StorStockholm AB
Mangårdsvägen 1
141 51 Huddinge
Sverige

Telefon
08-600 20 30
E-post
info@remaljera.nu

Bankgiro
668-2611
Säte
Stockholm
Organisationsnr
559138-0679
Momsreg. nr
SE559138067901
Godkänd för F-skatt

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?				☐ Ja	☒ Nej
Typ av ventilationssystem	☐ FTX	☐ FT	☐ F med återvinning		
	☒ F	☐ Självdrag			

Inspektion av uppvärmningssystem

Finns det ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kW?		☐ Ja	☒ Nej
Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt	Produktdatablad		

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kW?		☐ Ja	☒ Nej
Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt	Saknas		

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?			☒ Ja	☐ Nej
Radonhalt	Typ av mätning ⁸	Datum för radonmätning		
50 Bq/m3	Långtidsmätning enligt SSM	1998-04-01		

⁸ Korttidsmätning har inte samma noggrannhet som en långtidsmätning. Korttidsmätningen kan inte heller ligga till grund för att söka radonbidrag eller andra myndighetsbeslut.