

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2010-03-03

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Hans Härold

Grytgölsvägen 8

61294 Finspång

TELEFONNR. 0708259361

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2010-03-03

UPPDRAGSNR.

2932801:1

Rapportblad 1 (1)

Hans Härold

Grytgölsvägen 8

61294 Finspång

VIA

LR-konsult & Installation AB

RAPPORTMOTTAGARE

Hans Härold

LR-konsult & Installation AB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-11-17 – 2010-02-21.

De ankom till Gammatdata och förbehandlades 2010-02-24. De mättes 2010-02-25.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Grytgölsvägen 8, 61294 Finspång

Fastighetsbeteckning: Gylltorp 1:12

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Souterräng

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. bostadsrummen:

Nej

1939

Radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Hans Härold, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
322723		Sovrum	Souterräng	130 +/- 20
408635		Vardagsrum	1 trappa upp	130 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 130 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammatdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se

Kalle Byström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammatdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat.