

BESTÄLLARE

Hagfors kommun

RAPPORTMOTTAGARE

BJÖRN, INGEMAR

Hagfors kommun

BJÖRN, INGEMAR

HAGÄLVSVÄGEN 17

68333 HAGFORS

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2006-12-15 – 2007-03-02.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2007-03-02. De mättes 2007-03-13.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: HAGÄLVSVÄGEN 17, , 68333 HAGFORS

Fastighetsbeteckning: PÄRONET 3

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Plan m. boudrymmen:

1962

Fastighetsdata har lämnats av Ingemar Björn, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
736763		Sovrum		70 +/- 20
736764		Vardagsrum		70 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 70 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att mätning har gjorts på samtliga våningsplan med boudrymmen.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

54908

44908



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se - Internet www.gammadata.se

Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spärffilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning för mätning av arbetsplatser/lokaler. 2021)
SS-ISO 11665-4:2021

Mätplats (1)

Ulla Björn
Hagälvsvägen 17
68330 Hagfors
Sweden

Kopiemottagare

ulla.bjorn@hotmail.com
miljo.bygg@hagfors.se

Inkom : 2025-01-08

Beräknad: 2025-01-09

Rapport skapad: 2025-01-10

Fastighetsdata (1)

Fast.beteckning: Pärnet 3

ByggnadsID: -

Lägenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Fritidshus

Byggnadsår: 1999

Våningsplan: 2

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning (1)	Våning (1)	Bq/m ³	Startdatum (1)	Stopppdatum (1)	Anm.
S20338038	Gillestugan	2	250 ± 40	2024-10-28 13:45	2025-01-01 17:29	10
621560291	Vardagsrum	1	110 ± 20	2024-10-28 13:43	2025-01-01 17:29	10

Anmärkningar:

10. Årsmedelvärde anges ej. Mätning utförd i fritidshus.

Årsmedelvärde

Radongashalt

- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Rebecca Alander

Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordsignerad i datasystemet.

(1) Fastighetsdata har lämnats av:

Ulla Björn
The results apply to the sample as received.

Measurement method: Integrated method with closed filter

Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.

Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.