

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2010-10-07
MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Anneli Johansson

Porsvägen 98

19248 Sollentuna

TELNR. 730727300

UTSKRIFTSDATUM

2010-10-07

UPPDRAGSNR.

3178567:1

Rapportblad 1 (1)

Anneli Johansson

Porsvägen 98

19248 Sollentuna

VIA

Hemkomfort Sv Hem & Miljö AB

RAPPORTMOTTAGARE

Anneli Johansson

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2010-09-24 – 2010-10-04.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2010-10-05. De mättes 2010-10-06.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Granvägen 11c, 19141 Sollentuna

Fastighetsbeteckning: Härfågeln 4

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Nej

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår:

1976

Ventilationstyp: Självdrag

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Husgrundstyp: Källare

Plan m. boutrymmen:

2

Fastighetsdata har lämnats av Anneli Johansson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
239514	Vardagsrum	Vardagsrum	Bottenplan	100 +/- 30
423225	Gillestuga	Gillestuga	Källare	100 +/- 30

Provningresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Metoden (rådgivande korttidsmätning) är ej årsmedelvärdesgrundande pga för kort mättid.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gamdataaradon.se - Internet: www.gamdataaradon.se

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.