



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2017:10 OVK3

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Nykyrka 1:6	Myrisbodavägen 15 A-D	574 98	Nye
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Vetlanda Kommun Tekniska kontoret	Ågatan 1	574 33	Vetlanda
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Vetlanda Kommun	Box 293		
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Tommy Karlkvist	0383-97431	tommy.karlkvist@vetlanda.se	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
		Bostäder	Ant. Lgh
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
S1	2	2025-09-04	G		2031-09-04	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ JA ☒ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.


Besiktningsman		Telefon nr	Fax / e-post
Bruno Stork		036-368545	info@torpa-vent.se
Företag		Postadress	Postnr Ort
Torpa Ventilation		Box 3011	550 03 Jönköping
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	10770	2029-01-08	Riksbehörighet (K)
Ort, Datum för underskrift		Namnteckning	
Jönköping, 2025-09-08		Bruno Stork	

Referenznummer	Systemnummer	
BS25129	S1	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Nykyrka 1:6		S	2	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	S1		?	Självdag			15 A-D
2							
3							
4							
5							

FunkiS

[illegible]

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2017:10, OVK 3, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Nykyrka 1:6		Myrisbodavägen 15 A-D	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
S1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Bruno Stork	2025-09-04	Jönköping 2025-09-08	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2031-09-04	<i>Bruno Stork</i>	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Torpa Ventilation	Riksbehörighet (K)	Kiwa	10770

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden