

Analysrapport - Asbestinnehåll

Rapport: Kanalvägen 24-240201


Sida 1 av 1

Adress:	Kanalvägen 24	Kontaktperson:	Natalie Persson
Postort:	585 72 Ljungsbro	E-post:	natalie.persson86@gmail.com
Mobil:	'0731094441	Ankomst Datum:	2024-02-01
		Provtagningsplats:	Kanalvägen 24

Intyg nr	Nr	Material	Plats	Provresultat	Kommentar
405-084	1	Matta & lim	Kök	Asbest har ej påvisats i provet	
405-085	2	Mattor & lim	Trappa & källargolv	Asbest har ej påvisats i provet	
405-086	3	Kakelfix & fog	Badrum nere	Asbest har ej påvisats i provet	

Provet har analyserats i 2 steg: Stereomikroskop (upp till 100x förstoring) samt PLM-PCM mikroskop (upp till 640 x förstoring)

Analysen är utförd av Evema Miljö & Kemi AB* ett Certifierat asbestanalysföretag i Täby. Analysmetod: Asbest i material - kvalitativ analys enligt ECHA & REACH.

Datum:	Ort	Underskrift:
2024-02-06	Täby	Nydel 
Inskickat materialprov ligger som grund för analyserat resultat. Beställningsformuläret ligger till grund för analysrapporten		

Post: Box 2866, 187 28 Täby
Droppoint: Stora Askens väg 16, 183 65 Täby
Email: info@evema.se

Äema
Miljö & Kemi ASi
äxeta fäietayate i SäAif 20C2

Tel: 08-7564095
Mob: 070 797 2274 (Eva-Marie)
Mob: 070 646 0507 (Andreas)