



## Sotning & Ventilation i Karlstad AB

Kulinggatan 3  
652 21 Karlstad

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)  
om skydd mot olyckor  
Datum

Diarienummer  
3503.0000-30085-1

Utfärdare

Kulinggatan 3  
652 21 Karlstad  
054-211636

Adressat

REHNSTRÖM SETTERGREN GUNILLA  
ROSENBORGSALLÉN 2  
65230 KARLSTAD

### Fastighet

|                                              |                                                                                         |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br><b>BLÅKLOCKAN 1</b>  | Ägare<br><b>REHNSTRÖM SETTERGREN<br/>GUNI<br/>ROSENBORGSALLÉN 2<br/>652 30 KARLSTAD</b> | Brukare/Innehavare<br><b>REHNSTRÖM SETTERGREN<br/>GUNI<br/>ROSENBORGSALLÉN 2<br/>65230 KARLSTAD</b> |
| Fastighetsadress<br><b>ROSENBORGSALLÉN 2</b> |                                                                                         |                                                                                                     |
| Kontrolldatum<br><b>2015-06-16</b>           |                                                                                         |                                                                                                     |

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

|                               |                                      |                                    |                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Objekttyp<br><b>Braskamin</b> | Fabrikat/modell<br><b>Handöl 100</b> | Våning<br><b>Bv</b>                | Utrymme<br><b>Allrum</b>          |
| Bränsleslag<br><b>Ved</b>     |                                      | Kontrollfrist<br><b>312 veckor</b> | Senast sotad<br><b>2013-09-12</b> |

#### Rök-/avgaskanal

|                     |                                 |                           |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Typ<br><b>Tegel</b> | Fabrikat/modell<br><b>Murad</b> | Benämning<br><b>Tegel</b> |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|

### Kontrollmetod/er

|                 |                                                     |                                          |                                            |                                       |                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollmetod * | <input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll | <input type="checkbox"/> Täthetsprovning | <input type="checkbox"/> Temperaturmätning | <input type="checkbox"/> Tryckmätning | <input type="checkbox"/> Annat |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Mikael Häll**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                                                                                                                                                                                                 | Eldningsapparat                                                                                    | 3,00 Rök-/avgaskanal                                                                                                                                                                    | 4,00 Pannrum                                                  | 5,00 Tak & uppstigning                                                                                          | 6,00 Drift & skötsel                                                                                               | 7,00 Övrigt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart<br>1,20 Luckor<br>1,30 Förbränning/konvekt.<br>1,40 Förbindelsekanal<br>1,50 Reglerutrusting<br>1,60 Eldstadsplan<br>1,70 Förbränningsluft.<br>1,80 Sotbeläggning<br>1,90 Övrigt | 2,10 Flamövervakning<br>2,20 Skydd mot tillbakabrand<br>2,30 Avstånd till brännbart<br>2,40 Övrigt | 3,10 Avstånd till brännbart<br>3,20 Omslutningsvägg<br>3,30 Skiljeväggar<br>3,50 Schakt<br>3,60 rökgasfläkt<br>3,70 Insatsrör/foder<br>3,80 Sotbeläggning<br>3,90 Övrigt<br>3,90 Övrigt | 4,10 Brandteknisk klass<br>4,20 Golvbeläggning<br>4,30 Övrigt | 5,10 Tillträde till tak<br>5,20 Tillträde till skorsten<br>5,30 Arbetsplan<br>5,40 Takbeläggning<br>5,50 Övrigt | 6,10 Eldningsteknik<br>6,20 Bränslehantering<br>6,30 Restprodukter<br>6,40 Medgivande om egenstotn.<br>6,50 Övrigt | 7,10 Övrigt |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.