



## Öviks Sotningsdistrikt AB

Kvarntorpsvägen 1  
891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK

## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2021-04-06

Diarienummer  
2844-999759-1

Utfärdare

Öviks Sotningsdistrikt AB

Kvarntorpsvägen 1  
891 50 Örnsköldsvik  
0660-700 50

Adressat

JOHANSSON DANIEL

SJÖMÄRKESVÄGEN 51  
89178 BONÄSUND

### Fastighet

|                                       |                                     |                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>SOLVIKEN 1:1  | Ägare<br>JOHANSSON DANIEL           | Brukare/Innehavare<br>JOHANSSON DANIEL |
| Fastighetsadress<br>GAMLA RIKSVÄGEN 9 | SJÖMÄRKESVÄGEN 51<br>89178 BONÄSUND | SJÖMÄRKESVÄGEN 51<br>89178 BONÄSUND    |
| Kontrolldatum<br>2021-04-06           |                                     |                                        |

### Kontrollobjekt

| Värmeanläggning          |                                  |                             |                            |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Objekttyp<br>Braskamin S | Fabrikat/modell<br>Contura C 350 | Våning<br>Bottenvåning      | Utrymme<br>TV-rum          |
| Bränsleslag<br>Ved       |                                  | Kontrollfrist<br>312 veckor | Senast sotad<br>2020-04-14 |

### Rök-/avgaskanal

| Typ | Fabrikat/modell | Benämning |
|-----|-----------------|-----------|
|     |                 |           |

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \* ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan föranleda vidare utredning och kan komma att resultera i ett föreläggande.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2021-04-06

Diarienummer

2844-999759-1

Utfärdare

**Öviks Sotningsdistrikt AB**

Kvarntorpsvägen 1  
891 50 Örnsköldsvik  
0660-700 50

### Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. Tjänsteanteckningen redovisar de omständigheter och förhållanden som ligger till grund för det beslut om föreläggande som kan komma att fattas i ärendet. Ni ges härmed möjlighet att yttra er i enlighet med 25 § förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast 2021-04-16. Om inget svar inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande

| Position ** | Avvikelse/notering                                                                                                                                         | Bedömning *** |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.60        | <b>Eldstadsplan saknas</b> En obrännbara skiva tex en plåt ska ligga på golvet framför braskaminen som ska sträcka sig 30cm ut framför och 10cm åt sidorna | Anmärkning    |

### Övriga upplysningar

Överenskommelse med fastighetsägare att sotning och brandskyddskontrollen ska utföras underifrån, fastighetsägaren är medveten om att detta innebär ett påslag på fakturan vid varje besök.

Brandskyddskontrollant

**Marcus Lindström**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                                                                                                                                                                                                  | 2,00 Eldningsapparat                                                                                | 3,00 Rök-/avgaskanal                                                                                                                                                     | 4,00 Pannrum                                                  | 5,00 Tak & uppstigning                                                                                          | 6,00 Drift & skötsel                                                                                              | 7,00 Övrigt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart<br>1,20 Luckor<br>1,30 Förbränning/konvekt.<br>1,40 Förbindelsekanal<br>1,50 Reglerutrustning<br>1,60 Eldstadsplan<br>1,70 Förbränningsluft.<br>1,80 Sotbeläggning<br>1,90 Övrigt | 2,10 Flamövertäckning<br>2,20 Skydd mot tillbakabrand<br>2,30 Avstånd till brännbart<br>2,40 Övrigt | 3,10 Avstånd till brännbart<br>3,20 Omslutningsvägg<br>3,30 Skiljeväggar<br>3,50 Schakt<br>3,60 rökgasfläkt<br>3,70 Insatsrör/foder<br>3,80 Sotbeläggning<br>3,90 Övrigt | 4,10 Brandteknisk klass<br>4,20 Golvbeläggning<br>4,30 Övrigt | 5,10 Tillträde till tak<br>5,20 Tillträde till skorsten<br>5,30 Arbetsplan<br>5,40 Takbeläggning<br>5,50 Övrigt | 6,10 Eldningsteknik<br>6,20 Bränslehantering<br>6,30 Restprodukter<br>6,40 Medgivande om egensoth.<br>6,50 Övrigt | 7,10 Övrigt |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.