

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats

THORD EKLJUNG
MOLLAGATAN 40
50745 BORÅS

ERA GARNISONEN
ALLÉGATAN 41
50332 BORÅS

Rapportadresser:

ERA GARNISONEN ALLÉGATAN 41 50332 BORÅS

Inkom: 2009-05-06

Etsningsnr: 090506-1

Beräknat: 2009-06-02

Fastighetsdata

Fast.beteckning: TREHÖRNINGEN 7

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1973

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
918636	GILLESTUGA	0	150 +/- 20	2009-02-28	2009-04-28	
918637	VARDAGSRUM	1	100 +/- 20	2009-02-28	2009-04-28	
918638	SOVRUM	2	120 +/- 20	2009-02-28	2009-04-28	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

120 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2009-06-05 10:47:08

Mätprotokollet ifyllt av:

THORD EKLJUNG

Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.