

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

Mary Elisabet Berg
Öjagatan 77
94331 Öjebyn



UPPDRAGSNUMMER
4626639: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM
2016-05-03

18161240

VIA

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

Mary Elisabet Berg

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter
Kolmilav 41

Fastighetsbeteckning: Haren 6

Lägenhetsnummer: 1002
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1987
Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning
629035	
612382	

Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
Sovrum	Bottenplan	mindre än 20
Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signatur analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4626637: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-03

18161240

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Kolmilavägen 41A

Fastighetsbeteckning: Haren 6

Lägenhetsnummer: 1001

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1987

Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
651094		Sovrum	Bottenplan	mindre än 20
775569		Vardagsrum	Bottenplan	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

20

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

Mary Elisabet Berg
Öjagatan 77
94331 Öjebyn



UPPDRAGSNUMMER
4626642: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-05-04

UTSKRIFTSDATUM
2016-05-04

18161240

VIA
Anticimex Byggnadsmiljö
RAPPORTMOTTAGARE
Mary Elisabet Berg

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-05-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter
Kolmilav 41

Fastighetsbeteckning: Haren 6

Lägenhetsnummer: 1101
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1987
Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
489279		Sovrum	1 trappa upp	20 +/- 10
760388		Vardagsrum	1 trappa upp	mindre än 20

Provningresultat

Årsmedelvärde:	20	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Emil Natt och Dag (Elektronisk signatur)

Signatur analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport är endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se



Piteå kommun

Mätplan – radonmätning i flerbostadshus

Fysisk planering

Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå Kommun
Tel: 0911-69 60 00

Den ifyllda mätplanen skickas till Fysisk planering via e-post till fysiskplanering@pitea.se eller med vanlig post. Märk kuvertet med "Radon".

Fastighetsägare MEB Fastigheter Elisabet Berg			Organisationsnummer/Personnummer 6301138946	
Adress Acusticum 4 941 28 Piteå		Postnummer 941 28	Ort Piteå	
Telefon	Mobil 070 3966611	E-post elisabet.berg@mebfastigheter.se	Kontaktperson Elisabet Berg	

Fastighetsbeteckning	Gatuadress (Var god redovisa varje byggnad för sig)	Byggnadsår	Typ av ventilation			Blåbetong i huset?			Antal bostäder		Antal bebodda våningsplan	Antal lägenheter som mäts
			S	F	FT	Ja	Nej	Vet ej	Totalt	Varav i markplan **		
Haren 6	Kolmilla vägen 41	1987			X		X		4	2	2	2+1=3 ✓
Nöparen 7	Småargatan 5	1986			X		X		2	1	2	2
	Kolmilla vägen 42	1986			X		X		2	1	2	2
Vesslan 11	Sterlinggäregatan 3	1987			X		X		4	2	2	2 ✓
Skopslyddan 13	Murargatan 18	1987			X		X		4	2	2	2 ✓
Vesslan 8	Kolmilla vägen 31	1990			X		X		10	5	2	2
Källbo 17	Nygatan 57	1993			X		X		9	4	3	6 ✓
Källbo 18	Nygatan 49	1992			X		X		6	2	3	4 ✓

*S=självdug, F=mekanisk frånluft, FT=mekanisk från- och tilluft **I markplan utan underliggande källare

0911-2789 00 Anticimex p03 ~150:-/st ex moms.
medl. nr. Tstg. 260 325