

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

Mary Elisabet Berg
Öjagatan 77
94331 Öjebyn



UPPDRAGSNUMMER
4626635: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-05-04

UTSKRIFTSDATUM
2016-05-04

18161240

VIA
Anticimex Byggnadsmiljö

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

RAPPORTMOTTAGARE
Mary Elisabet Berg

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-05-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter
Kolmilav 42

Fastighetsbeteckning: Löparen 7

Lägenhetsnummer: 1101
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1986
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Bläbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
om också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
544555		Sovrum	1 trappa upp	40 +/- 20
396562		Vardagsrum	1 trappa upp	50 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Emily Nätt och Dag (Elektronisk signatur)

Signatör: analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4626640: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-04

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-16

18161240

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Kolmilav 42

Fastighetsbeteckning: Löparen 7

Lägenhetsnummer: 1001
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1986
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
720161		Sovrum	Bottenplan	100 +/- 20
968190		Vardagsrum	Bottenplan	90 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	100	Bq/m ³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	-----	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4626641: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-16

18161240

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Snickarg 5

Fastighetsbeteckning: Löparen 7

Lägenhetsnummer: 1001
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1986
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning
691148	
230175	

Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
Sovrum	Bottenplan	30 +/- 10
Vardagsrum	Bottenplan	40 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m ³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER

4626643: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-03

18161240

Mary Elisabet Berg

Öjagatan 77

94331 Öjebyn



VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

Mary Elisabet Berg

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Snickarg 5

Fastighetsbeteckning: Löparen 7

Lägenhetsnummer: 1101
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1986
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
664386		Sovrum	1 trappa upp	60 +/- 20
535912		Vardagsrum	1 trappa upp	60 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 60 **Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signerat av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se