

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2006-06-02

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

KARLSSON, TORE

ÖVRE GRUVRISBACKEN 13

79161 FALUN

TELNR. 0225-57330

UTSKRIFTSDATUM

2006-06-05

Rapportblad 1 (1)

UPPDRAGSNR.

625143:1

KARLSSON, TORE

ÖVRE GRUVRISBACKEN 13

79161 FALUN

BESTÄLLARE

Falu kommun

RAPPORTMOTTAGARE

KARLSSON, TORE

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2006-01-28 – 2006-05-14.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2006-05-15. De mättes 2006-06-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: ÖVRE GRUVRISBACKEN 13, , 79161 FALUN

Fastighetsbeteckning: FALUN ÖVRE GRUVRISET 44:1

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Nej

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår:

1998

Ventilationstyp: Självdrag

Radonåtgärdsförhållande:

Husgrundstyp: Källare

Plan m. boutrymmen:

2

Fastighetsdata har lämnats av Tore Karlsson, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
953586		Annat boutrymme	Bottenplan	90 +/- 20
953585			Källare	100 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 90 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att detektorerna placerades i boutrymmen.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gamdata.se - Internet www.gamdata.se

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkönt annat.