

Radonkontroll Korttidsmätning

Fastighetsbeteckning Byfogden 3	Uppdragsgivare Inger Kristina Åkesson	
Postadress Solskiftesvägen 12	Postadress	
Postadress 45162 Uddevalla	Kommun Uddevalla	Postadress Kommun
Telefon	Telefon 0709359064	E post

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer naturligt i marken överallt i Sverige. Den kan tränga upp genom marken in i bostäder och byggnader. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, tex. blåbetong.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är max 200Bq/m³ vid långtidsmätning 2 månader.

Den utförda mätningen i detta fall är en korttidsmätning och är en rådgivande mätning. En korttidsmätning är mer osäker och kan ej ligga till grund för radonbidrag. Vidare bör radonmätning utföras under perioden 1 oktober till 30 april, mätning utförd utanför denna period medför ytterligare osäkerhet.

Mätperiod: 2025-09-25 – 2025-10-06

Placering: Sovrum Entreplan

Medelvärde: 33+/-3 Bq/m³ med maxvärde på 115Bq/m³

Placering: Sovrum Källarplan

Medelvärde: 76 +/-7 Bq/m³ med maxvärde på 150Bq/m³

Mätning utförd med Radonmätare R4.

Exponerad hos SSM 2021-11-22, D-nr: SSM2021-7028-7

Besiktningsman



Erik Jensen 251009

Radonkontroll Korttidsmätning

