



Sala Sotningsdistrikt AB

Fridhemsgatan 9 A
733 39 SALA

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2022-12-14

Diagnosnummer
2392800-1366483-1

Utfärdare

Sala Sotningsdistrikt AB

Adressat

Fridhemsgatan 9A
733 39 SALA
0224-15115



Fastighet

Fastighetsbeteckning HORRSTA 3:23	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Horsta 143		Horsta 143
Kontrolldatum 2022-12-14		744 91 HEBY

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Värmepanna fastbränsle	Fabrikat/modell Parca	Våning Källarvåning	Utrymme Källare
Bränslelag Ved	Kontrollfrist 156 veckor	Senast sotad 2022-10-13	

Rök-/avgaskanal		
Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Utfåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälighetsomfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gäller när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.

1026624.477580

S: 9320

K4592 1/2

1026624



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2022-12-14

Diarienummer

2392800-1366483-1

Utfärdare

Sala Sotningsdistrikt AB

Fridhemsgatan 9A

733 39 SALA

0224-15115

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.10	Avstånd till brännbar byggnadsdel Träpanel dikt an skorsten	Information
5.20	Takstege fäste. Takstege infäst inock	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Jacob Stenbäck

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök-avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak & uppbyggnad	6.00 Drift & skötsel	7.00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart 1.20 Luckor 1.30 Förbränning/konvekt. 1.40 Förbindelsekanal 1.50 Reglentrustning 1.60 Eldstadsplan 1.70 Förbränningsluft 1.80 Sotbeläggning 1.90 Övrigt	2.10 Flamövervakning 2.20 Skydd mot tillbakabrand 2.30 Avstånd till brännbart 2.40 Övrigt	3.10 Avstånd till brännbart 3.20 Omslutningsevlåg 3.30 Skiljeväggar 3.50 Schakt 3.60 Rötgasförlädd 3.70 Insatsrörfoder 3.80 Sotbeläggning 3.90 Övrigt	4.10 Brandsäkerhets klass 4.20 Golvbeläggning 4.30 Övrigt	5.10 Tillträde till tak 5.20 Tillträde till skorsten 5.30 Arbetsplan 5.40 Takbeläggning 5.50 Övrigt	6.10 Eldningsteknik 6.20 Bränslehantering 6.30 Restprodukter 6.40 Medgivande om egensoth. 6.50 Övrigt	7.10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:8) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras utifrån. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras utifrån kan särskild kontroll, innefattande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.

1026624, 477380

S:9321

K4592 2/2

1026624