


## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

### Mätplats

P-G SVEDBERG  
NORRÅSVÄGEN 14  
61294 FINSPÅNG



FINSPÅNGS KOMMUN  
MILJÖKONTORET  
61280 FINSPÅNG

### Rapportadresser:

FINSPÅNGS KOMMUN MILJÖKONTORET 61280 FINSPÅNG  
P-G SVEDBERG NORRÅSVÄGEN 14 61294 FINSPÅNG

Inkom: 2011-04-19

Etsningsnr: 110419-3

Beräknat: 2011-05-04

### Fastighetsdata

Fast.beteckning: ÅS 1:68

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1950

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

| Filmnr  | Rumstyp          | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|---------|------------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1028552 | ÖVRIGT BOUTRYMME | 1    | <30 +/- 0         | 2011-02-16  | 2011-04-15  |      |
| 1028553 | SOVRUM           | 2    | <30 +/- 0         | 2011-02-16  | 2011-04-15  |      |

### Anmärkningar:

## Årsmedelvärde

### Radongashalt

<30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2011-05-05 13:24:21

Mätprotokollet ifyllt av:

PER-GÖRAN SVEDBERG

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.